

梅雨前線の影響による大雨に伴う対応（第10報）

平成30年7月8日（日）15時30分現在

1 気象情報等

警報等の発表状況

日 時	警 報 等	注 意 報
7月5日 10時20分	大雨（浸水害）・洪水	強風・波浪・雷
7月5日 18時12分	大雨（土砂災害・浸水害）・洪水	強風・波浪・雷
7月6日 8時 3分	大雨（土砂災害）・洪水	強風・波浪・雷
7月6日 11時47分	大雨（土砂災害・浸水害）・洪水	強風・波浪・雷
7月7日 1時22分	大雨特別警報・洪水	強風・波浪・雷
7月7日 18時10分	大雨（土砂災害）・洪水	強風・波浪・雷
7月7日 23時26分	大雨（土砂災害）	雷・洪水

2 主な観測雨量

総雨量（3日14時～8日15時）

姫路特別地域気象観測所（今宿）331.0mm

【参考】夢前 421.5mm

3 警戒体制及び対応

5日 10時20分	初動連絡室設置
5日 11時30分	初動連絡室会議
5日 13時00分	災害警戒本部設置
5日 15時00分	第1回災害警戒本部会議
6日 9時00分	第2回災害警戒本部会議
6日 19時00分	第3回災害警戒本部会議
7日 1時22分	災害対策本部設置
7日 2時15分	防災指令第1号配備
7日 3時00分	第1回災害対策本部会議
7日 17時00分	第2回災害対策本部会議
8日 14時00分	災害対策本部解散、初動連絡室へ移行

4 被害の状況

- (1) 人的被害 なし
- (2) 住家被害 非住家（空き家）1棟が倒壊 所在地 香寺町溝口
- (3) 崖崩れによる被害
 - ① 崖崩れ（山） 夢前町護持（規模：縦5m×横7m） → 対応済
 - ② 崖崩れ（山） 安富町皆河（規模：縦20m×横5 m） → 対応済
 - ③ 崖崩れ（山） 八家（規模：縦2m×横3m） → 対応済

- ④ 崖崩れ (山) 香寺町須加院 (規模: 縦4m×横3m) → 対応済
- ⑤ 崖崩れ (山) 広畑区才 (規模: 幅7m×高さ7m) → 対応中
- ⑥ 崖崩れ (山) 北新在家 (規模: 2m³の土砂) → 対応済
- ⑦ 崖崩れ (山) 大塩町 (規模: 縦4m×横2m) → 対応中
- ⑧ 崖崩れ (山) 安富町関 (規模: 幅5m×2箇所) → 対応中
- ⑨ 崖崩れ (山) 夢前町山之内 (規模: 高さ5 m×幅30~50 m) → 対応中
- ⑩ 崖崩れ (山) 安富町栃原 (規模: 調査中) → 対応中
- ⑪ 崖崩れ (山) 夢前町護持 バーズタウン (規模: 幅10 m×長さ50 m) → 対応中
- ⑫ 崖崩れ (山) 林田町上伊勢 (規模: 調査中) → 対応中
- ⑬ 崖崩れ (山) 林田町上構 (規模: 幅10 m×高さ10 m) → 対応中
- ⑭ 崖崩れ (山) 勝原区勝山 (規模: 幅5 m×高さ3 m) → 対応済
- ⑮ 崖崩れ (山) 大塩町 (規模: 幅5 m×高さ4.5 m) → 対応済

(4) 道路 ・倒木 (6件)

- 夢前町神種、飾磨区今在家7丁目、林田町上構、大津区勘兵衛町、保城、安富町塩野
- ・倒木の危険による通行止 (1件)
 - 林道塩田線 (夢前町塩田ー香寺町中村) →7/6 9:40解放
- ・道路冠水 (1件)
 - 飾磨区山崎台 (アンダーパス) . . . 7/5 21:40通行止→7/6 2:30解除
- ・規定雨量に達したことによる通行規制 (10件) →現在は全て解除
 - 兼田 (0.2km)、豊富町御蔭 (0.1km)、保城 (0.4km)、林田町上伊勢 (0.2km)
 - 他6件
- ・道路陥没 (1件)
 - 小利木町 (60cm×2か所) →通行可
- ・路肩損壊 (1件)
 - 夢前町山之内 (30m) →通行規制

(5) 鉄道 JR 運転見合わせ 姫新線 (姫路ー上月)、播但線 (姫路ー寺前)

山陽電車 (須磨浦公園ー山陽塩屋間で土砂流入の影響により、姫路発着の電車に影響)

(6) ライフライン なし

5 避難の状況

- (1) 避難勧告等の発令 現在、発令している避難勧告等はありません。
- (2) 避難所の開設 現在、開設中の避難所はありません。
- (3) 避難状況 0世帯0人