

「平成30年7月豪雨」に伴う対応（総括）

平成30年9月27日（木）

1 気象情報等

警報等の発表状況

日 時	警 報 等	注 意 報
7月5日 10時20分	大雨（浸水害）・洪水	強風・波浪・雷
7月5日 18時12分	大雨（土砂災害・浸水害）・洪水	強風・波浪・雷
7月6日 8時 3分	大雨（土砂災害）・洪水	強風・波浪・雷
7月6日 11時47分	大雨（土砂災害・浸水害）・洪水	強風・波浪・雷
7月7日 1時22分	大雨特別警報・洪水	強風・波浪・雷
7月7日 18時10分	大雨（土砂災害）・洪水	強風・波浪・雷
7月7日 23時26分	大雨（土砂災害）	雷・洪水
7月8日 16時15分	警報解除	大雨・雷

2 主な観測雨量

総雨量（3日14時～8日16時）

姫路特別地域気象観測所（今宿）330.5mm

【参考】夢前 421.5mm

3 警戒体制及び対応

5日 10時20分	災害初動連絡室設置
5日 11時30分	災害初動連絡室会議
5日 13時00分	災害警戒本部設置
5日 15時00分	第1回災害警戒本部会議
6日 9時00分	第2回災害警戒本部会議
6日 19時00分	第3回災害警戒本部会議
7日 1時22分	災害対策本部設置
7日 2時15分	防災指令第1号配備
7日 3時00分	第1回災害対策本部会議
7日 17時00分	第2回災害対策本部会議
8日 14時00分	災害対策本部解散、災害初動連絡室へ移行
8日 16時15分	災害初動連絡室解散

4 被害の状況

(1) 人的被害 なし

(2) 建物被害

① 非住家被害 1棟

発生場所	種別	棟数	被害状況
香寺町溝口	空き家	1	倒壊

② 床下浸水 9棟

発生場所	種別	棟数
安富町名坂	住宅	1
安富町朽原	住宅	1
	住宅	1
夢前町新庄	住宅	1
安富町長野	住宅	1
余部区上余部	住宅	3
	事業所	1

(3) 崖崩れによる被害 17件

	区分	発生場所	規模	対応状況
①	崖崩れ(山)	夢前町護持	縦5m×横7m	対応済
②	崖崩れ(山)	安富町皆河	縦20m×横5 m	対応済
③	崖崩れ(山)	八家	縦2m×横3m	対応済
④	崖崩れ(山)	香寺町須加院	縦4m×横3m	対応済
⑤	崖崩れ(山)	広畑区才	幅7m×高さ7m	対応済
⑥	崖崩れ(山)	北新在家	2m ³ の土砂	対応済
⑦	崖崩れ(山)	大塩町	縦4m×横2m	対応済
⑧	崖崩れ(山)	安富町関	幅5m×2ヶ所	対応済
⑨	崖崩れ(山)	夢前町山之内	高さ5 m×幅30~50 m	対応済
⑩	崖崩れ(山)	夢前町護持 バーズタウン	幅10 m×長さ50 m	対応済
⑪	崖崩れ(山)	林田町下伊勢	幅60 m×長さ60 m	対応済
⑫	崖崩れ(山)	林田町上構	幅10 m×高さ10 m	対応済
⑬	崖崩れ(山)	勝原区勝山町	幅5 m×高さ3 m	対応済
⑭	崖崩れ(山)	大塩町	幅5 m×高さ3 m	対応済
⑮	崖崩れ(山)	的形町の形	縦3m×横8m	対応済
⑯	崖崩れ(山)	飾東町八重畑	幅30 m×高さ30 m	対応済
⑰	崖崩れ(山)	香寺町恒屋	幅4 m×奥行き1 m	対応済

(4) 道路 通行規制ほか計24件

① 倒木 (6件)

夢前町神種、飾磨区今在家7丁目、林田町上構、大津区勘兵衛町、保城、安富町塩野

② 倒木の危険による通行止 (1件)

林道塩田線 (夢前町塩田ー香寺町中村) →7/6 9:40解放

③ 道路冠水 (1件)

飾磨区山崎台 (アンダーパス)・・・7/5 21:40通行止→7/6 2:30解除

④ 規定雨量に達したことによる通行規制 (10件) →現在は全て解除

兼田 (0.2km)、豊富町御蔭 (0.1km)、保城 (0.4km)、林田町上伊勢 (0.2km) 他6件

⑤ 道路陥没 (1件)

小利木町 (60cm×2ヶ所) →通行可

⑥ 路肩損壊 (4件)

夢前町山之内 (30m)、安富町名坂 (30m)、安富町朽原 (750m) →通行規制

夢前町前之庄 (200m) →7/10 9:00通行可

⑦ 崖崩れによる通行止め (1件)

夢前町護持 バーズタウン (120m)

(5) 鉄道 なし

(6) ライフライン なし

5 避難の状況

(1) 避難勧告等の発令 発令している避難勧告等はありません。

(2) 避難所の開設 開設中の避難所はありません。

(3) 避難状況 0世帯0人