補強一覧表

年代＼階数	当初	寛永三年	明厂二年	真享一年	延宝六年	貞享二年	元禄五年	宝永七年	寛保三年	寛延二年	宝暦七年	明和五年	安永二年	天明七年	寛政九年	享和二年	文化五年	文政二年	天保四年	弘化三年	嘉永六年	安政四年	万延元年	文久二年	元治元年	慶応二年	明治二十二年	明治二十四年	計	%	記事
地階																														
一階		外部方杖補強。	柱 15 才立 4 19	4	3	1		1	4	1	7	1		1		四階にて盤木のみ取替があった。												65	21	
二階	2		4	4	2	6			3	2			1				1											38	15	
三階			4	10	5		5			1			1															40	13	
四階	2		8	8	1		1			3	1		2		2													37		
五階	3		9	6	4					2	3																	27		
六階							1			1	1	2																13		
計	7	40	44	32	15		12			10	12	3		7														209	49	
%			21	16	6		6			5	5			3															23	
記事		一重隅4、二重平33、四重南中央1、一階東西出格子窓方杖2。	柱根継、東大柱盤1。他に地階にて柱根継、柱根取替7、11。	他に西大柱盤1。			柱根継五階2。				他に筋違補入れ一階にて2、二階にて8。					外部方杖、一重西南隅1。													外部方杖、補強及び地階内部現状変更の施工があった。
外部方杖																												71	64	
内部筋違																														

	地階	一階	二階	三階	四階	五階	大階	尚外部方杖は二重隅
外部方杖	10	6	6	8	8	8	8	4.
内部筋違								

Σ 54

	四重隅	三重北南平	四重北南平	又は控柱表裏筋違の取替がある。
	10.	12.	4.	

Σ 30

禁転載　姫路市立城郭研究室