



痕跡

明治修理に切断された部分

北面
西面
西面
南面
面側南端向石柱(7.0.1.隅柱)
面側南端向北柱(7.0.4)

監査者	監督者	調査年月日	調査番号
調査種別	調査種別	調査年月日	調査番号
調査種別	調査種別	調査年月日	調査番号
調査種別	調査種別	調査年月日	調査番号
調査種別	調査種別	調査年月日	調査番号
調査種別	調査種別	調査年月日	調査番号
調査種別	調査種別	調査年月日	調査番号
調査種別	調査種別	調査年月日	調査番号
調査種別	調査種別	調査年月日	調査番号
調査種別	調査種別	調査年月日	調査番号