

姫路城修理工事の内
帯の槽構造修正グラフ
其ノ一

