

豊国公園の現状

①



広場も雑草が茂る

樹木が大きくなりすぎて
手に負えない

③



②



トイレ周りがうっそうとしている

雨水が公園内に流れ込んで
水たまりが多数出来ている

④



豊国公園の整備


①



樹木撤去後、広い植樹帯を
園路に変更

既存遊具は残し、健康遊具増設

③



整備単価：約25,000円/m²

※今後整備内容が変更となる
可能性があります。

②



トイレ周りにインターロッキング
ブロック設置

雨水が公園内に流れこまないよう
側溝整備


④



三和第二公園の現状



樹木の落ち葉処理が毎年大変
犬の散歩コース（周辺公園は禁止）



植栽帯が多すぎる
老朽化による劣化、
地域ニーズに合わなくなった

三和第二公園の整備

①




公園中央にフェンス設置
(エリアの分離)

①



③



※今後整備内容が変更となる
可能性があります。

②



広場を縮小し、園路を整備予定

植樹帯を撤去し、平板を予定

③



④



④

