


資料 1 - 4 地盤沈下モニタリング位置図



凡 例

★ 沈下板設置箇所 (5箇所)

資料 1－4 地盤沈下調査結果

表 1－4 地盤沈下測定結果（上段：測定値、下段：偏差） [m]

測定地点	基 準	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回
	平成23年5月31日	4月27日	7月25日	10月16日	1月10日
No.1	5.085	5.035	5.035	5.025	5.025
	0	-0.050	-0.050	-0.060	-0.060
No.2	4.281	4.281	4.281	4.276	4.276
	0	0.000	0.000	-0.005	-0.005
No.3	6.290	6.232	6.232	6.233	6.234
	0	-0.058	-0.058	-0.057	-0.056
No.4	5.081	5.075	5.075	5.076	5.076
	0	-0.006	-0.006	-0.005	-0.005
No.5	4.915	4.888	4.889	4.888	4.887
	0	-0.027	-0.026	-0.027	-0.028

図 1－4 地盤沈下推移

