

発表・資料提供日	10月4日
担当課	学校施設課
担当者	紺田
電話番号	21-2750

屋内運動場における吹き付け石綿(アスベスト)等使用実態調査結果について

市立小学校57校、市立中学校28校、市立高等学校3校及び市立養護学校1校、計89校の屋内運動場における、吹き付け石綿(アスベスト)等の使用実態調査結果を、下記のとおり報告します。

記

1 吹き付け石綿等使用実態調査結果

(1)小学校

学校名	建築年月	現況	現地調査日	露出の有無	検査箇所数	定性検査結果	定量検査結果 含有率(%)	対応
				:露出 ×:非露出		:検出 ×:不検出		
荒川小	S58.2	ミクライト吹き付け (階段室最上階大平板)	8/22		1	×		
		ミクライト吹き付け (階段室天井)	8/22		1		3.9	施設内環境測定後、囲い込み工事実施 (施設改修時に除去)
		ミクライト吹き付け (スポーツ場天井)	8/22		1	×		
		ミクライト吹き付け (倉庫天井)	8/22		1		3.7	施設内環境測定後、囲い込み工事実施 (施設改修時に除去)
		ミクライト吹き付け (アリーナ天井)	8/22		1	×		
林田小	S59.2	ミクライト吹き付け (アリーナ天井)	8/22		1	×		
		ミクライト吹き付け (トイレ天井)	8/22		1	×		
伊勢小	S59.2	ミクライト吹き付け (階段室天井)	8/29		1	×		
		(検査箇所数)	8	(アスベスト検出箇所数)	2	2	(石綿の含有量が当該製品の重量の1%を超えるもの)	

(2)中学校

学校名	建築年月	現況	現地調査日	露出の有無	検査箇所数	定性検査結果	定量検査結果	対応
				:露出 ×:非露出		:検出 ×:不検出		
神南中	S61.3	ミクライト吹き付け (アリーナ天井)	8/22		1	×		
		(検査箇所数)	1	(アスベスト検出箇所数)	0	0	(石綿の含有量が当該製品の重量の1%を超えるもの)	

(3)養護学校

学校名	建築年月	現況	現地調査日	露出の有無	検査箇所数	定性検査結果	定量検査結果	対応
				:露出 ×:非露出		:検出 ×:不検出		
書写養護学校	S61.3	ミクライト吹き付け (アリーナ側壁)	8/29		1		<0.2	囲い込み工事実施(施設改修時に除去)
		(検査箇所数)	1	(アスベスト検出箇所数)	1	0	(石綿の含有量が当該製品の重量の1%を超えるもの)	

荒川小学校及び書写養護学校以外の学校では、屋内運動場に吹き付け石綿等は使用されていない。

10月4日(火)から荒川小学校及び書写養護学校の屋内運動場を使用禁止にします。

検査結果

合計	定性検査	検査数	5校10箇所	定量検査	検査数	2校3箇所
		アスベスト検出	2校3箇所		1%超	1校2箇所