

専門家会議視察2021年4月22日 現地案内図

- : ベンゼン基準不適合区画
- : シートパイル
- - - : 作業内容
- ⇄ : 見学ルート
- ⇄ : 盛土運搬ルート
- : 敷地境界

区域指定区画の明示



- ・赤 (ベンゼン基準不適合区画)
- ・緑 (人為的原因以外基準不適合 + 鉛含有区画)
- ・黄 (人為的原因以外基準不適合区画)
- ・ロープ外 (人為的原因基準不適合区画)
- 以上を三角旗、トラロープで明示

砕石走路



人為的盛土運搬車両が異種区画上を走行する部分に砕石走路を設置 (視察当日は該当箇所無し)

シートパイル




建物基礎掘削部分でベンゼン基準不適合区画と接する部分に打設し、区画形成と混合防止を図っている

観測井戸



嵩上げ及び単管による囲い養生



粉塵・騒音・振動計

粉塵・騒音・振動計設置



敷地境界部分に粉塵・騒音・振動計を設置しモニタリングを行っている。設定値を超えると事務所へ通報、即対策を取るようになっている。

粉塵・騒音・振動計

鉄板走路



人為的盛土運搬車両が異種区画上を走行する部分に鉄板走路を設置